

цс-1

СЕКРЕТНО

Экз. № 2

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИТОВСКОЙ ССР

6 Отдел

отдел

## АГЕНТУРНОЕ СООБЩЕНИЕ

Псевдоним агента "Тадас"

Личное дело № 33054

Принял Ст. оперуполномоченный майор Бунин  
(должность, звание, фамилия оперработника)  
Дата « . 17 » октября 1986 г. и место встречи я/к "Трифонов"

Справка: Агент направлялся на выявление нарушений технологического процесса при производстве спецаппаратуры для нужд МО СССР на ПО "Вильма".

Мероприятия: По существу изложенных в сообщении данных проинформировать руководство предприятия, партком для принять действенных мер по устранению недостатков.

Задание: Агент проинструктирован и направлен на дальнейшее выявление нарушений технологического процесса при производстве специзелий.

Изделия "Квадрат" должны быть запущены в производство с 1986г. Одна из его модификаций - "П-507-ЗБС" - запущена в апреле м-ца с.г. В процессе контроля производства, приемки блоков печатного монтажа был выявлен ряд грубых нарушений требований чертежей, технологий и другой НТД. Так, при приемке блоков печатного монтажа была обнаружена неправильная распайка потенциаметров СП5-16 и несоответствие формовки выводов транзисторов требованиям технических условий на них (соответственно и чертежей), некачественные пайки р/ элементов и переходных отверстий в платах, (прямо). Все эти отклонения прямо влияют на качество, надежность и долговечность изделий. Несмотря, что все эти недостатки были обнаружены в июне-июле месяце, устраниены до покрытия лаком не были, и повторно представителю заказчика сданы не были. Блоки с производственным браком былипущены в производство и в настоящее время службой гл.инженера пытается решить с представительством заказчика о пропуске этих плат. Также был выявлен представителем заказчика и

ряд нарушений технологии сборки отдельных узлов (например касет). Большинство отступлений было выявлено самими рабочими при сборке. Как стало известно источнику, несмотря на все это и на возможность своевременного устранения нарушений и дефектов, меры по их устранению не были приняты, а наоборот, зам.гл.инженера т.Фроловым В.П. были даны указания пускать в дальнейшее производство блоки и узлы с дефектами и отклонениями.

Факт таких указаний в присутствии источника неоднократно подтверждали мастер участка, сл.-сборщик Кондрашов Г. и контролер ОТК Хвалинская Л.М. исполняющему обязанности зам.гл.инж. т.Коссо Е. Эти причины и являются основными, не позволяющими ОТК предъявить изделия представителю заказчика и ведут к срыву поставок и испытаний на надежность согласно решений вышестоящих организаций д.л. начаты во II кв. 1986 г.)

Вообще <sup>У</sup>источника создается впечатление об умышленном затягивании производства и своевременных испытаний новых изделий, о создании обстановки, когда вышестоящие организации будут вынуждены принять решение об отгрузке изделий без каких-либо испытаний, т.к. их следует устанавливать на более крупные объекты. К чему такие решения могут привести, известно по выпуску 8-ми изделий "Даль-М" без испытаний.

Отношение предприятия к внедрению и выпуску изделий "Квадрат" определяет высказывание т.Ардоматского В.М. (зам.ген.дир.по производству) на собрании работников цеха № 8 в присутствии источника: "Изделия "Квадрат" на нашем предприятии перспективы не имеют, навязаны нам силой сверху и делать мы их не будем."

Знание обстановки на предприятии, разговоры с руководителями, их высказывания относительно спецтехники и представительства заказчика источнику позволяют сделать вывод о нежелании расширять производство спецтехники.

Руководство (в т.ч. и сам т.Шикаускас В.В.) неоднократно заявляли, что спецтехника им прямо мешает выполнению плана. Мешает именно повышенными требованиями к качеству, различными испытаниями. Подтверждение тому и нежелание принять меры в течение последних 10-ти лет по реконструкции (или хотя бы наведению порядка) участков покрытия и гальваники, являющимися, как правило, самыми браконесными. Из-за них ежегодно получаются отрицательные результаты периодических испытаний практически всех изделий (соответственно

117а

сываются поставки).

Экономисты, да и сам т.Ишкаускас В.В., в беседах часто высказывают и такие мысли, что новые изделия как правило значительно дороже старых, а их внедрение приведет к значительному росту объема спецтехники по отношению к бытовой. И опять возникает вопрос выполнения плана в условиях повышенных требований к качеству спецтехники.

Новая техника требует новых технологий, перестройки производства, а этого на предприятии, как наблюдает источник, пока нет.

Попытка внедрить новую технику и технологию в цехе № 2, из-за серьезных просчетов в организации, практически на полгода парализовала работу цеха, что прямо сказалось на выпуск спецтехники в III кв. 1986 г., в котором имело место крупные недостатки.

"Тадас"

Ст.оперуполномоченный 6 Отдела  
КГБ Литовской ССР  
майор

  
Бунин

Читал: Мишкинис - 20.Х.86 г.

21/4297

отп I экз  
I экз в р.дело № 33054  
2 экз в дело № 687  
исп Бунин  
печ Цузановская  
23.10.1986 года  
ИАО ПРОСМОТРЕНО  
МИКУЧЕНИС